


## Центратор-струбцина СМ 81 (Россия)



**Центратор-струбцина СМ 81** предназначена для центровки торцов труб и отводов перед сваркой стыков диаметром от 25 до 89 мм при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 град. С.

**Центратор-струбцина** представляет собой шарнирно-винтовое приспособление, состоящее из обжимов 1, траверсы 2, стопоров 3, винта 4.