



Центратор с храповым механизмом «Ratchet Handle Cage Clamp» используется для соединения труб больших диаметров. Подходит для труб диаметром 325–1520 мм. Храповой механизм стандартный и подходит ко всем центраторам этого типа.



**Храповый механизм (заказывается отдельно)**

Модель с прямыми радиусами	Модель с фигурными радиусами	Длина (мм)	Вес модели с прямыми радиусами
01-0500-R06	-	159	18
01-0500-R08	-	219	19
01-0500-R10	-	273	27
01-0500-R12	-	325	32
01-0500-R14	01-0500-RN14	377	36
01-0500-R16	01-0500-RN16	426	48
01-0500-R20	01-0500-RN20	530	54
01-0500-R24	01-0500-RN24	630	64
01-0500-R28	01-0500-RN28	720	70
01-0500-R32	01-0500-RN32	820	78
01-0500-R36	01-0500-RN36	920	82

01-0500-R40	01-0500-RN40	1020	126
01-0500-R48	01-0500-RN48	1220	140
01-0500-R54	01-0500-RN54	1420	154
01-0500-R60	01-0500-RN60	1520	173

Использование клиньев при работе с данным центратором отменяет гарантию.



**ВНИМАНИЕ! Не используйте центратор «Cage Clamp»:**

Центратор не может быть использован как единственная опора для трубы. Механизм для подъема труб не может быть присоединен к центратору. Не вставляйте клинья под раму центратора для исправления деформации труб, т.к. это повредит центратор и снимет гарантию на него.

Центратор не создан для соединения тройников, отводов и других фитингов. Центратор не может быть использован с каким-либо типом устройств, которые предварительно нагревают трубу, т.к. это может быть причиной выхода центратора из строя.

**Независимо от размера трубы могут быть соединены центратором с храповым механизмом "Ratchet Handle Cage Clamp"**